

ビル管理法に基づく環境の測定

1. ビル管理法

ビル管理法の正式な名称は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」。

ビル管理法の諸規定には二つの側面がある。一つ目はビルの所有者が守らなければならない諸規定であり、二つ目は実際に環境管理業務を請け負っているビル管理業者の資質向上のための諸規定である。

3,000m²以上のビル（特定建築物）の所有者は、ビル管理技術者（国家試験か講習によって取得）を選任し、空気、飲料水、排水、ネズミ昆虫の防除、清掃などに関して定めた環境基準を遵守しなければならない。

今回は、このうち空気環境に関する測定を行う予定。

ビル管理法のうちの関連する部分は、配付資料81～84ページを参照。

2. 測定計画

以下のように測定を行う予定。

1月30日（金） 1時限目 測定概要の説明、粉じん計の使い方の練習、測定の準備

2時限目 学内数カ所を選んで測定

3. 測定

測定項目は、以下の7項目（配付資料82ページ参照。）。

- 1) 浮遊粉じんの量 → 測定方法は配付資料79～81ページ参照。
- 2) 一酸化炭素の含有率 → 検知管を使用（4番目の課題（空気環境）のプリントなどを参照。）。
- 3) 二酸化炭素の含有率 → 検知管を使用（4番目の課題（空気環境）のプリントなどを参照。）。
- 4) 温度 → アスマン通風乾湿計を使用（3番目の課題（熱環境）のプリントなどを参照。）。
- 5) 相対湿度 → アスマン通風乾湿計を使用（3番目の課題（熱環境）のプリントなどを参照。）。
- 6) 気流 → 熱式風速計を使用（3番目の課題（熱環境）と4番目の課題（空気環境）のプリントなどを参照。）。

7) ホルムアルデヒド → 今回は測定せず。

なお、上記1)～3)の項目については、**実験用教材 pp. 46～59**も参照。

注)「**実験用教材**」は、以下の本のこと。

実験用教材:『建築環境工学実験用教材 I 環境測定演習編』(日本建築学会編、日本建築学会、1982年3月、¥1,800+税、ISBN: 4-8189-0150-4)

▽▽浮遊粉じん量の測定方法（レーザー粉じん計の使用方法）（出典：参考文献 [1]）




図 レーザー粉じん計 LD-1型（出典：参考文献 [1]，p. 3）

「POWER スイッチ」⑤を押して電源を入れ、「BATTERY スイッチ」⑥を押しながら「レートメータ」②の指示が赤線の範囲内にあることを確認する。暖気時間として3分以上放置した後、ゼロ調整→感度調整→測定の順に行う。

(1) ゼロ調整

クリーンエアを測定した時に計数値がゼロとなるように調整する。

- 1) 「採気口」①にキャップを被せて検出器内部をクリーンエアで満たす。
- 2) 「測定・感度切替えノブ」⑩を「MEASURE」側にあわせる。「測定・感度切替えノブ」⑩を引き出し、反時計方向にゆっくり「MEASURE」まで回す。
- 3) 「O-ADJスイッチ」⑦を押す。スイッチの上に赤いランプが点灯する。
- 4) 「レートメータ」②の指示値が20CPMになるように「O-ADJスイッチ」⑦で調整する。
※赤いランプが点滅した場合は、この指示値が0CPMより下がっていることを示す。「O-ADJスイッチ」⑫を時計方向に回していくと直る。
- 5) 「START/STOPスイッチ」⑨を押し、「2」カウントすることを確認する。「2」カウントにならない場合は、もう一度4)の操作を行う。
※「O-ADJスイッチ」⑦を押している間は、「タイマー」④の設定値に関係無く6秒間の測定を行う。測定中は通常の測定と同様に5桁目に矢印が表示される。
- 6) 「O-ADJスイッチ」⑦をもう一度押し、O-ADJを解除し、赤いランプが消灯したことを確認する。

(2) 感度調整

標準散乱板による散乱光を測定し、予め決められた感度になるように調整する。

- 1) 「採気口」①にキャップを被せて検出器内部をクリーンエアで満たす。
- 2) 「測定・感度切替えノブ」⑩を「SENSI. ADJ」側にあわせる。「測定・感度切替えノブ」⑩を軽く押しながら時計方向にゆっくり回していくと(SENSI. ADJ)の位置でノブが引き込まれる。止まるまで完全に押し込む。
- 3) 「レートメータ」②の指示が、ソフトケース内部の検査表に記載されたS値におおまかに合うように「SENSI. ADJトリマー」⑪を付属のミニドライバーで調整する。
- 4) 「タイマー」④を1分に設定し、「START/STOPスイッチ」⑨を押し、測定値が検査表に記載されている「S値±5」カウントになることを確認する。
- 5) 4)で「S値±5」カウントにならなかった場合は、「SENSI. ADJトリマー」⑪を付属のドライバーで調整してから、再び4)の操作を行う。
- 6) 「測定・感度切替えノブ」⑩を引き出し、反時計方向にゆっくり「MEASURE」まで回す。
※ゼロ調整、感度調整の後は「POWERスイッチ」⑤は入れた状態にしておく。電源を切ると、ゼロ調整の機能が解除されるため正確な測定ができなくなる。

(3) 測定

ゼロ調整、感度調整の後は「POWERスイッチ」⑤は入れた状態にしておく。電源を切ると、ゼロ調整の機能が解除されるため正確な測定ができなくなる。

- 1) 「BATTERYスイッチ」⑥を押し、「レートメータ」②の赤線の範囲内にあることを確認する。

- 2) 「測定・感度切替えノブ」⑩が「MEASURE」になっていることを確認する。
- 3) 「採気口」①のキャップを外す。
- 4) 「タイマー」④を1MINにあわせる。
- 5) 「START/STOPスイッチ」⑨を押すと1分間の計数を行う。
- 6) 「カウンター」③の5桁目の矢印が消えると計数終了。この値が相対濃度値となる。
- ※4) で「タイマー」④を1MINに設定しない場合は、「カウンター」③の計数値を測定時間で除して1分当たりの計数値（単位・CPM, Count Per Minutes）を相対濃度とする。
- 7) 測定終了後は、「採気口」①のキャップを被せてから、「POWERスイッチ」⑥を押して、電源を切る。「測定・感度切替えノブ」⑩を「SENSI. ADJ」側にあわせる。

注) 相対濃度値から質量濃度値への換算

相対濃度から質量濃度への換算には、本来は分粒装置付のろ過捕集装置などを用いて質量濃度変換係数を求める必要があるが、一般的な事務所ビルなどでは、 $1 \text{ CPM} = 0.013 \text{ mg/m}^3$ と言われている。この場合でも、CPM値と mg/m^3 値の両方を明記した方が間違いは少ない。

4. 関連する法律など

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年4月14日法律第20号）最終改正：平成18年6月2日法律第50号

第1章 総則（第1条～第3条）

第2章 特定建築物等の維持管理（第4条～第12条）

第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（第12条の2～第12条の5）

第4章 登録業者等の団体の指定（第12条の6～第12条の9）

第5章 雜則（第12条の10～第14条）

第6章 罰則（第14条の2～第18条）

附則

→ 国土交通省所管法令等一覧 (<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45H0020.html>) を参考。

（2）建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和45年10月12日政令第304号）最終改正：平成16年3月19日政令第46号

内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第2条第1項、第4条第1項、第7条第5項、第8条第4項及び第9条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

（建築物環境衛生管理基準）

第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

イ 空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排出を含む。以下この号において同じ。）をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。）を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給すること。

1 浮遊粉じんの量	空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2 一酸化炭素の含有率	100万分の10（厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値）以下
3 炭酸ガスの含有率	100万分の1000以下
4 温度	1 17度以上28度以下 2 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
5 相対湿度	40パーセント以上70パーセント以下
6 気流	0.5メートル毎秒以下
7 ホルムアルデヒドの量	空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下

ロ 機械換気設備（空気を浄化し、その流量を調節して供給をできる設備をいう。）を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給すること。

ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。

ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によ

つて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。

→ 國土交通省所管法令等一覧 (<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html>) を参考。

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和 46 年 1 月 21 日厚生省令第 2 号）最終改正：平成 20 年 11 月 28 日厚生労働省令第 163 号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項、第 7 条第 1 項第 1 号及び同条第 5 項、第 8 条第 3 項及び第 4 項、第 10 条、第 11 条第 1 項及び第 12 条並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和 45 年政令第 304 号）第 2 条第 1 号イの表の第 2 号及び同条同号ハの規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を次のように定める。

第 1 章 特定建築物の維持管理（第 1 条～第 22 条）

第 2 章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（第 23 条～第 33 条）

第 3 章 登録業者等の団体の指定（第 34 条～第 36 条）

第 4 章 雜則（第 37 条）

附則

（空気調和設備又は機械換気設備の維持管理）

第 3 条 第 2 条第 1 号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

（空気環境の測定方法等）

第 3 条の 2 令第 2 条第 1 号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。

1 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上 75 センチメートル以上 120 センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器（次の表の第 2 号から第 6 号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。）を用いて行うこと。

1 浮遊粉じんの量	グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器
2 一酸化炭素の含有率	検知管方式による一酸化炭素検定器
3 炭酸ガスの含有率	検知管方式による炭酸ガス検定器
4 温度	0.5度目盛の温度計
5 相対湿度	0.5度目盛の乾湿球湿度計
6 気流	0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
7 ホルムアルデヒドの量	2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

2 令第2条第1号イの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とすること。

3 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、2月以内ごとに1回、定期に、測定すること。

- イ 空気調和設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第6号までの上欄に掲げる事項
- ロ 機械換気設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第3号まで及び第6号の上欄に掲げる事項

4 特定建築物の建築（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第13号に規定する建築をいう。）、大規模の修繕（同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。）（以下「建築等」と総称する。）を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における令第2条第1号イの表の第7号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間（6月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。）中に1回、測定すること。

→ 国土交通省所管法令等一覧

(<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html>) を参照。

2009.01.30

環境共生学部・居住環境学専攻

准教授・辻原万規彦

5. 参考文献

- [1] 『レーザー粉じん計 LD-1 型 取扱説明書』(柴田科学株式会社, 非売品, 発行年月日不明)
〔所蔵なし〕
- [2] 『ビル管理技術者のための環境測定と記録』(村松學, オーム社, 1990 年 9 月, ¥3,990,
ISBN : 4-274-10113-4) [開架 2, 528 || Mu 48, 0000250131]
- [3] 『学校環境衛生の絵ときチェックリスト 改訂版』(村松學, オーム社, 1997 年 11 月,
¥3,780, ISBN : 4-274-94785-8) [開架 2, 374.91 || Mu 48, 0000263547]

6. 参考 URL

- [1] 講義資料のダウンロード

<http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~m-tsushi/kougi.html/jikkenn.html/kyojikkenn.html>

- [2] 国土交通省所管法令等一覧

<http://www.mlit.go.jp/hourei/all.html>

- [3] (財)ビル管理教育センター

<http://www.bmec.or.jp/>

- [4] 社団法人全国ビルメンテナンス協会

<http://www.j-bma.or.jp/>

- [5] BM 情報ランド

<http://www.bmisland.net/>

質問は、

辻原（環境共生学部棟旧棟（生活科学部棟）4階南西角）まで

（電話：096-383-2929（内線 492），E-mail：m-tsushi@pu-kumamoto.ac.jp）

もしくは、

安浪（環境共生学部棟旧棟（生活科学部棟）4階南側中央付近／3階南西角・細井研究室）まで

（電話：096-383-2929（内線 482），E-mail：yasunami@pu-kumamoto.ac.jp）